


E-ST180, 181, 182, 183系

T店




標 題 トヨタ カリーナED修理書の内容訂正のお知らせ

トヨタ カリーナED修理書 (品番62315, 1989年9月発行) の内容に誤りがありましたので訂正いたします。


部位 P3-22 燃料流出防止作業のイラスト訂正

正



R5659

誤




R4090

部位 P3-24 プレッシャーレギュレーターの脱着構成図訂正

P3-27 インジェクターの脱着構成図訂正


P3-33 フューエルフィルターの脱着構成図訂正

正



R5660

誤




R4081

部位 P3-34 フューエルタンク & フューエルポンプの脱着構成図訂正

脱着構成図

フューエルポンプのみ脱着の場合




●.....再使用不可部品

□.....締め付けトルク (kg・cm)

R5663

脱着構成図




●.....再使用不可部品

□.....締め付けトルク (kg・cm)

R4096

部位 P3-35 フューエルポンプ取りはずしの訂正

正




R5661

フューエルポンプ取りはずし

- 1 燃料流出防止作業
(P3-22参照)
- 2 リヤフロアサービスホールカバー取りはずし
- 3 フューエルチューブ & フューエルホース切り離し
- 4 フューエルポンプ ウィズ センダーゲージ取りはずし

誤




R4097

フューエルポンプ取りはずし

- 1 フューエルタンクASSY取りはずし
(P3-34参照)
- 2 フューエルポンプ取りはずし
(1) ボルト2本およびビス7本をはずし、フューエルタンクからフューエルポンプを取りはずす。

部位 P3-35 フューエルポンプ取り付けの訂正

正




R5661

フューエルポンプ取り付け

- 1 フューエルポンプ ウィズ センダーゲージ取り付け
(1) フューエルポンプ ウィズ センダーゲージをスクリーナー8本で取り付ける。
 $T=30\text{kg}\cdot\text{cm}$
- 2 フューエルチューブ & フューエルホース取り付け
 $T=300\text{kg}\cdot\text{cm}$
- 3 リヤフロアサービスホールカバー取り付け
- 4 フューエルポンプコネクター取り付け
- 5 リヤシートクッション取り付け

誤




R4097

フューエルポンプ取り付け

- 1 フューエルポンプ取り付け
(1) フューエルタンクにフューエルポンプを取り付ける。
- 2 フューエルタンクASSY取り付け
(P3-34参照)
- 3 燃料漏れ点検
(P3-22参照)


部位 P3-42 フューエルポンプ点検のイラスト訂正

正




S-6-2 R4036

誤



IS-2-2-B



R0388