

トヨタ カリーナED

T店

標題 トヨタ カリーナED修理書の内容訂正のお知らせ



トヨタ カリーナED修理書（品番62315，1989年9月発行）の内容に誤りがありましたので訂正いたします。

部位 P9-3 チルトステアリングコラム準備品の追加および訂正

正


油 脂 その他	キャッスル・ボデーグリースW	各摺動部塗布用
	キャッスル・シャシーグリーススペシャル	ステアリングメインシャフトブッシュ塗布用

誤

油 脂 その他	キャッスル・MP グリース	各摺動部塗布用
------------	---------------	---------

部位 P9-5 各摺動部に塗布するグリースの訂正およびステアリングメインシャフトブッシュへのグリース塗布指示の削除

正



X 0894

部位 P9-9 チルトステアリングコラム各摺動部に塗布するグリースの訂正

正

チルトステアリングコラムASSY組み付け

1 キヤッスル・ボデーグリースW塗布

(1) 各摺動部にキヤッスル・ボデーグリースWを塗布する。

(P9-5参照)

注意 チルト用リンク機構部には盛るようにして塗布する。

誤

チルトステアリングコラムASSY組み付け

1 キヤッスル・MPグリース塗布

(1) 各摺動部にキヤッスル・MPグリースを塗布する。

(P9-5参照)

部位 P9-14 オート・チルトアウェイ & テレスコピックステアリングコラム準備品の訂正

正

油脂 その他	キヤッスル・ボデーグリースW	各摺動部塗布用
-----------	----------------	---------

誤

油脂 その他	キヤッスル・MPグリース	各摺動部塗布用
-----------	--------------	---------

部位 P9-16, 17 各摺動部に塗布するグリースの訂正

正

←……キヤッスル・ボデーグリースW塗布

誤

←……キヤッスル・MPグリース塗布

部位 P9-27 オート・チルトアウェイ & テレスコピックステアリングコラム各摺動部に塗布するグリースの訂正

正

オート・チルトアウェイ & テレスコピック
ステアリングコラムASSY組み付け

1 キヤッスル・ボデーグリースW塗布

(1) 各摺動部に、キヤッスル・ボデーグリースWを塗布する。

(P9-16参照)

注意 チルト用リンク機構には盛るようにして塗布する。

誤

オート・チルトアウェイ & テレスコピックステア
リングコラムASSY組み付け

1 キヤッスル・MPグリース塗布

(1) 各摺動部に、キヤッスル・MPグリースを塗布する。

(P9-16参照)