

8 ステアリング

変更概要	8 - 2
ステアリングコラム	8 - 2
準備品	8 - 2
脱着構成図	8 - 3

変更概要

T0004878

トヨタ カリーナ ED 修理書 / 追補版 (品番 62332, 1990 年 8 月発行) の内容に以下の内容を追加しました


- 1 ステアリングコラムにフレキシブルカップリング追加により脱着要領追加

ステアリングコラム

T0004881

準備品

S S T



09609-20011

ステアリングホイールプラー

ステアリングホイール取りはずし用

工 具




09042-00010

トルクスソケットレンチ (T30)

ステアリングホイールパッド脱着用 (エアバッグ付き車)

脱着構成図


チルトステアリングコラム



C02181

オートチルトアウェイ & テレスコピックステアリングコラム

エアバッグ付き車



X0808 C02221

C05213