

9 ボデー

変更概要	9 - 2
キー抜き忘れウォーニング システム	9 - 3
準備品	9 - 3
部品配置図	9 - 4
単体点検	9 - 5
インテグレーションリレー	9 - 5
カーテシランプスイッチ	9 - 6
キーアンロックウォーニングスイッチ	9 - 6

変更概要

Y0007128


トヨタ カリーナ ED 修理書（品番 62315，1989 年 9 月発行）の内容に次の項目を追加しました。

1 キー抜き忘れウォーニングシステムの修理要領の追加


キー抜き忘れウォーニング システム

準 備 品

計 器

	09082-00012 トヨタエレクトリカルテスター	単体点検用
---	----------------------------	-------

部品配置図



単体点検

インテグレーションリレー

1 作動点検


- (1) コネクターの1端子にバッテリーの⊕, 10端子にバッテリーの⊖を接続する。

- (2) (1)の状態から、コネクターの5端子および6端子にバッテリーの⊖を接続したとき、ブザーが断続的に鳴ることを点検する。

- (3) (2)の状態から、コネクターの6端子のバッテリー⊖を切り離したとき、ブザー音が止まることを点検する。

- (4) (2)の状態から、コネクターの5端子のバッテリー⊖を切り離したとき、ブザー音が止まることを点検する。

- (5) (2)の状態から、コネクターの7端子にバッテリー⊕を接続したとき、ブザー音が止まることを点検する。




カーテシランプスイッチ

1 導通点検

(1) コネクター端子とブラケット間の導通を点検する。

基準 シャフトを押し込まないとき……導通あり
シャフトを押し込んだとき……導通なし



キーアンロックウォーニングスイッチ

1 導通点検

(1) コネクター 1 端子と 5 端子間の導通を点検する。

基準 ピンを押し込まないとき……導通なし
ピンを押し込んだとき……導通あり