C店

標題　トヨタ　スリーセメント　ブラツク品番訂正のお知らせ

ボデー　セクシヨン準備品(油脂その他)の品番に一部誤りがありましたので，以下の修理書またはサービス技術情報整備編を訂正します。

正	誤
トヨタ　スリーセメント　ブラツク　08833-00030	トヨタ　スリーセメント　ブラツク　08830-00030

該当箇所

修理書

品　名	発行日	品番	※該当ページ
トヨタ　スープラ修理書	昭和62年2月	62280	P10－3
トヨタ　セリカ修理書	昭和60年8月	62277	P 9－3
トヨタ　カローラ，スプリンター修理書	昭和62年5月	62292	P11－17
トヨタ　コルサ，カローラII，ターセル修理書	昭和61年5月	62282	P 9－2

サービス技術情報　整備編

車型	標題	発行日	品番	該当ページ
MA	トヨタ　スープラのウエザストリップ修理要領追加のお知らせ	62. 9. 3	MA－7003	1/3

無断複製禁止