

(Cont. next page)




Charging (1HZ, 1BZ–FPE)
* 1 : 1HZ
* 2 : 1BZ–FPE
5
6
7
8
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
(IG)
5A
METER–IG2
A
B
C
D
W
(*2)
W
W
(*1)
V
(*1)
1 Ac3
3 Ac1
2 Ac1
14 4F
2
32 4D
2
W (*2)
R (*2)
B (*2)
LG
c2(A), c4(B)
Generator Assembly
1 B
3 A
2 A
B
S
IG
IC Regulator
2 A
IG+
Charge
CHG–
12 B
J1(A), J2(B)
Combination Meter Assembly
L
1 A
V (*2)
V
4 Ac1 (*2)
7 Ac2 (*1)
16 AJ4 (LHD)
25 AJ2 (RHD)
V