

5–6 октября 2011 г. / Брюссель

Центр поддержки клиентов Subaru / Fuji Heavy Industries Ltd.



Сервисная конференция СНГ 2011

Тема	Шум подшипника передней/задней ступицы
Автомобиль	Forester, Impreza
Модельный год	08-09МГ
Рынок сбыта	Россия

Шум подшипника передней/задней ступицы

<Проявление неисправности>

- На модели Forester 2009МГ возникает шум подшипника передней/задней ступицы.

< Текущее состояние исследований >

- 4 контролируемых автомобиля эксплуатируются в Санкт-Петербурге, и FHI получила задние ступицы 1-го контролируемого автомобиля (3 месяца/6000 км) для исследований.

<Результаты исследований 1-го контролируемого автомобиля>

Условия контроля: 3 месяца, начиная с 11.03.2011 г. (пробег 5969 км)

Дорожные условия: город 50%, шоссе 30%, сельская местность 20% (неровные дороги 40%)

- FHI проверила “условия вращения”, “наличие шумов”, “повреждение/износ ступиц/подшипников”, “состояние смазки (включая объем воды)” и т.д.

Шум подшипника передней/задней ступицы

<Результаты исследований>

- FNI не смогла обнаружить какие-либо проблемы, в частности наличие загрязненной воды в подшипниках, как слева (современного типа), так и справа (с пружинным кольцом), и по результатам проверки также отсутствуют проблемы с качеством уплотнения.

	Слева (современного типа)	Справа (с пружинным кольцом)
Вращение	ОК	ОК
Шум	ОК	ОК
Повреждение	ОК	ОК
Внешний вид смазки	ОК	ОК
Содержание воды в смазке	ОК	ОК
Внешний вид уплотнения	ОК	ОК

Шум подшипника передней/задней ступицы

<Дальнейшие действия FHI>

- FHI продолжит исследования оставшихся 3 контролируемых автомобилей.
(Следующее получение деталей 2-го контролируемого автомобиля состоится по истечении 6 месяцев/12000 км пробега.)



SUBARU

Спасибо!