

15 декабря 2010 г. / Москва
ООО «Субару Мотор»




Ежегодная сервисная конференция SUBARU

Содержание	Перемерзание PCV клапана 11815AB970
Автомобиль	Forester
Модельный год	09-11 МГ
Рынок сбыта	Европа и Общие
Примечание	2.5 Turbo

PCV - общая информация

- ❑ Система PCV служит для снижения эмиссии в атмосферу углеводородных соединений за счет вывода из двигателя картерных газов. Система производит отвод избытка картерных газов через вентиляционную трубку обратно в воздухоочиститель и дожигание их в камерах сгорания цилиндров двигателя.

Модифицировано в месте, показанном на рисунке.



Старая деталь: 11815AB970

Новая деталь: 11815AC330

- Применяется к системе принудительной вентиляции картера двигателя с турбонаддувом
- Неисправность проявляется на моделях :
 - ✓ Forester 09-10 МГ (Модели с турбонаддувом для Европы и Общих)
- Характер неисправности: Обледенение
- Последствия неисправности: повышенный расход масла

Сервисная информация

- Модификация шланга вентиляции картера для предотвращения обледенения клапана вентиляции картера. (информация размещена на <http://www.subaru-conf.ru>)

SP09-064

SUBARU
БЮЛЛЕТЕНЬ СЕРВИСНОГО ОТДЕЛА

Публ. № SP09-064 Выдан: 23 июня 2009 г.
© Jiji Hasey Industries Ltd.
Публикуется в Японии

Сервисный департамент

Тема:	Модификация шланга вентиляции картера в сборе
Применяется к системе:	Система принудительной вентиляции картера двигателя с турбонаддувом
Применяется к деталям:	Шланг вентиляции картера в сборе
Вступил в силу:	В настоящем бюллетене приводится информация о модификации шланга вентиляции картера в сборе, сделанной для решения проблемы обледенения клапана системы вентиляции картера.

Применяется к модели	Спецификация	Модельный год
LEGACY	Модели с турбонаддувом для Европы и Обшик	07—09МГ
FORESTER	Модели с турбонаддувом для Европы и Обшик	09—10МГ
IMPREZA	Модели с турбонаддувом для Европы и Обшик	08—09МГ

1. Цель.
 В случае возникновения системы выпуска выхлопа большое количество дыма, или в случае чрезвычайной расхолаживания, существует вероятность того, что из-за длительного движения на высокой скорости при очень низкой температуре окружающей среды клапан системы принудительной вентиляции картера. В этом случае клапанте, возможно, шланг вентиляции картера на ином типе клапанте.

2. Номера деталей шланга вентиляции картера

Наименование деталей	Новый номер детали	Старый номер детали	Взаимозаменяемость
ПОСЕ ASSEMBLY (ПОШАП ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА В СБОРЕ)	11815AC330	11815A970	Цели на старую: Да Старая на новую: Нет

3. Содержание
 Модифицировано в месте, показанном на рисунке.



SP09-064

Примечание: Процедуру замены и установки нового шланга вентиляции картера опишите той же, что и для старой.

Обратитесь, пожалуйста, к руководству по обслуживанию.

4. Номера VIN, начиная с которых в производство введены изменения (Страны)

Модель	Расположение рулевого управления	VIN	
		Ссылка	Ущерб
FORESTER	Правостороннее	---	A-032310
	Левостороннее	---	A-093652
IMPREZA	Правостороннее	9*007419	9703334C
	Левостороннее	9*011045	5*059218
LEGACY	ВСЕ	Не применимо	Не применимо

КОНЕЦ

Меры в ходе проведения кампании

Со стороны дистрибьютера:

- ✓ ***предоставление информации о проводимой кампании и регламентах ее выполнения;***
- ✓ ***контроль хода выполнения кампании;***
- ✓ ***статистика выполнения;***
- ✓ ***предоставление з/ч для выполнения кампании;***
- ✓ ***отчет о проценте выполнения для завода-изготовителя.***
- ✓ **добавлена информация в руководство по эксплуатации о мерах предосторожности на моделях с турбонаддувом (Legacy) будет добавлена на Forester 2012 МГ.**

Меры в ходе проведения кампании

❑ Со стороны дилера:


- ✓ информирование клиентов о необходимости замены.(выявление автомобилей попадающих под тяжелые условия (движение по трассе более 90 км/ч более 1 часа) при температуре – 20 С ;
- ✓ Выполнение кампании (проведение замены клапана PCV на модифицированные **11815AC330KA1**
Hose assembly-PCV
- ✓ *Запрос запасных частей у дистрибьютера (на основе информации о готовности клиента произвести замену)*
- ✓ ***Предоставить дистрибьютеру информацию о свободном наличии свободных PCV на складе дилера.***

Результаты проведения сервисной акции.

□ **Графическое отображения результатов выполнения сервисной акции в регионах с низкими отрицательными температурами в зимнее время года**

✓ Кол – во автомобилей на которых требовалась замена PCV клапана на модифицированный - **287**

✓ На данный момент процент выполнения кампании составляет **54%**





SUBARU

Спасибо!