

7 декабря 2011 г. / Москва
ООО «Субару Мотор»



Ежегодная сервисная конференция SUBARU

Содержание	Исследование проблемы перемерзания шлангов PCV
Автомобиль	Forester, 2.5 H4DOTC
Модельный год	09 МГ
Рынок сбыта	ЕА
Примечание	Проведены дилером «Премиум Карс», г. Новосибирск

Исследование проблемы замерзания шлангов RCV





Исследование проблемы перемерзания шлангов PCV



Исследование проблемы перемерзания шлангов РСВ

Произведены 4 замера температуры при движения по трассе:



Исследование проблемы перемерзания шлангов PCV



A+65.50 B+28.50
C- 8.50 D- 4.00

A+62.50 B+26.0
C- 9.00 D- 5.0

Исследование проблемы замерзания шлангов RCV



Исследование проблемы замерзания шлангов PCV



ТЭ



Исследование проблемы замерзания шлангов РСВ

Для исключения попадания набегающего потока воздуха был оклеен периметр радиатора и передняя панель.



Исследование проблемы перемерзания шлангов РСВ

Проведена теплоизоляция шлангов системы РСВ





SUBARU

Спасибо!