









วิธีกำหนดค่าความแข็งแรงของนัต

ชนิดของนัต			เกรด
นัตหกเหลี่ยมมาตรฐานปัจจุบัน	นัตหกเหลี่ยมมาตรฐานเดิม		
	นัตอัดขึ้นรูปเย็น	นัตดัดขึ้นรูป	
 ไม่มีเครื่องหมาย			4N
 ไม่มีเครื่องหมาย (มีแหวนรอง)	 ไม่มีเครื่องหมาย (มีแหวนรอง)	 ไม่มีเครื่องหมาย	5N (4T)
 6N  			6N
	 	  *	7N (5T)
 8N 			8N
 10N 	 	 ไม่มีเครื่องหมาย	10N (7T)
 11N 			11N
 12N 			12N

*: นัตที่มีเครื่องหมายตั้งแต่ 1 เครื่องหมายขึ้นไปที่ผิวด้านหนึ่งของนัต

B06432

ข้อแนะนำ:

ใช้นัตที่มีเกรดความแข็งแรงเท่ากับโบลท์หรือมากกว่าเมื่อขันขึ้นชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยโบลท์และนัต

ตัวอย่าง: โบลท์ = 4T

นัต = 4N หรือมากกว่า