

# SUBARU

## СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Публ. №SB15-124  
(Регистрационный номер FHI B2015-163)  
Сервисный департамент

Издан: 30 ноября 2015 г.  
Fuji Heavy Industries Ltd.  
Напечатано в Японии

Тема:	<b>Меры по устранению проблемы появления шума при работе электропривода наружного зеркала (складывание/раскладывание)</b>
Применимость к системе:	КУЗОВ — СТЕКЛА/ОКНА/ЗЕРКАЛА
Применимость к деталям:	Наружное зеркало
Вступление:	В настоящем сервисном бюллетене представлены меры по устранению проблемы шума наружного зеркала при его складывании/раскладывании. (Только для моделей с электроприводом наружных зеркал)

Применимость к модели	Спецификация	Модельный год	Примечание
<b>LEGACY/OUTBACK</b>	<b>Европа и Общие</b>	<b>2015–2016МГ</b>	<b>Только для моделей с электроприводом наружных зеркал</b>
<b>FORESTER</b>	<b>Европа и Общие (кроме К4)</b>	<b>2013–2016МГ</b>	
	<b>К4</b>	<b>2014–2016МГ</b>	
<b>IMPREZA/XV</b>	<b>Европа и Общие</b>	<b>2012–2016МГ</b>	
<b>LEVORG</b>	<b>Европа и Общие</b>	<b>2016МГ</b>	
<b>WRX/WRX STI</b>	<b>Европа и Общие</b>	<b>2015–2016МГ</b>	
<b>BRZ</b>	<b>Европа и Общие</b>	<b>2013–2016МГ</b>	
<b>EXIGA</b>	<b>Общие</b>	<b>2013–2015МГ</b>	


### 1. Содержание:

Существует вероятность появления шума при складывании/раскладывании наружных зеркал с электроприводом.


Данный шум появляется при соприкосновении деталей (корпус наружного зеркала и опора наружного зеркала), но не создает никаких проблем с функциональностью и долговечностью.

(См. иллюстрации на следующей странице. Соприкосновение возникает на Участке А и Участке В).

Однако в случае поступления жалобы клиента на шум замените наружное зеркало деталями, предназначенными для устранения проблемы.



Наружное зеркало, предназначенное для устранения проблемы, имеет немного больший зазор между Участком А корпуса наружного зеркала и Участком В опоры наружного зеркала.



**2. Введение мер по устранению проблемы в производство (номера VIN, начиная с которых в производство введены изменения)**

Данное изменение было введено в производство, начиная со следующих номеров VIN (в период август/сентябрь/октябрь 2015 года).

Модель	Рынок сбыта		Начальный номер VIN
<b>LEGACY/ OUTBACK</b>	<b>Левостороннее управление</b>	<b>4-дверная модель</b>	<b>G*008429 и далее</b>
		<b>5-дверная модель</b>	<b>G*061112 и далее</b>
	<b>Правостороннее управление</b>	<b>4-дверная модель</b>	<b>G*010001 и далее</b>
		<b>5-дверная модель</b>	<b>G*032001 и далее</b>
<b>FORESTER</b>	<b>Левостороннее управление</b>		<b>G*259029 и далее</b>
	<b>Правостороннее управление</b>		<b>G*066013 и далее</b>
<b>IMPREZA/XV</b>	<b>Левостороннее управление</b>	<b>4-дверная модель</b>	<b>G*115001 и далее</b>
		<b>5-дверная модель</b>	<b>G*255001 и далее</b>
	<b>Правостороннее управление</b>	<b>4-дверная модель</b>	<b>G*014001 и далее</b>
		<b>5-дверная модель</b>	<b>G*164001 и далее</b>
<b>LEVORG</b>	<b>Левостороннее управление</b>		<b>G*005141 и далее</b>
	<b>Правостороннее управление</b>		<b>G*002196 и далее</b>
<b>WRX/WRX STI</b>	<b>Левостороннее управление</b>		<b>G*008577 и далее</b>
	<b>Правостороннее управление</b>		<b>G*012129 и далее</b>
<b>BRZ</b>	<b>Левостороннее управление</b>		<b>G*008193 и далее</b>
	<b>Правостороннее управление</b>		<b>G*009459 и далее</b>

## 3. Информация о деталях и их взаимозаменяемости:

Модель	Новый номер детали	Старый номер детали	Наименование детали	Взаимозаменяемость
LEGACY/ OUTBACK	91036AL001	91036AL000	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u>  Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>
	91036AL011	91036AL010	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL021	91036AL020	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL031	91036AL030	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL101	91036AL100	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL111	91036AL110	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL121	91036AL120	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL131	91036AL130	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL201	91036AL200	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL211	91036AL210	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL221	91036AL220	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL231	91036AL230	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL261	91036AL260	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL271	91036AL270	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL321	91036AL320	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL331	91036AL330	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL341	91036AL340	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL351	91036AL350	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036AL701	91036AL700	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036AL711	91036AL710	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
91036AL721	91036AL720	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
91036AL731	91036AL730	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		

Модель	Новый номер детали	Старый номер детали	Наименование детали	Взаимозаменяемость	
FORESTER	91036SG022	91036SG021	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u>	
	91036SG032	91036SG031	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG042	91036SG041	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG052	91036SG051	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG082	91036SG081	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG092	91036SG091	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG102	91036SG101	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG112	91036SG111	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG503	91036SG502	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG513	91036SG512	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG523	91036SG522	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>
	91036SG533	91036SG532	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG543	91036SG542	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG553	91036SG552	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG623	91036SG622	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG633	91036SG632	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG802	91036SG801	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG812	91036SG811	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG823	91036SG822	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG833	91036SG832	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
	91036SG843	91036SG842	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)		
	91036SG853	91036SG852	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		
91036SG862	91036SG861	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)			
91036SG872	91036SG871	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)			

Модель	Новый номер детали	Старый номер детали	Наименование детали	Взаимозаменяемость
IMPREZA/XV	91036FJ004	91036FJ003	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u>  Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>
	91036FJ014	91036FJ013	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ101	91036FJ100	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ111	91036FJ110	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ201	91036FJ200	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ211	91036FJ210	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ264	91036FJ263	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ274	91036FJ273	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ284	91036FJ283	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ294	91036FJ293	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ304	91036FJ303	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ314	91036FJ313	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ344	91036FJ343	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ354	91036FJ353	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ401	91036FJ400	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ411	91036FJ410	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ521	91036FJ520	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ531	91036FJ530	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ541	91036FJ540	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ551	91036FJ550	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ561	91036FJ560	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036FJ571	91036FJ570	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036FJ761	91036FJ760	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
91036FJ771	91036FJ770	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)		

Модель	Новый номер детали	Старый номер детали	Наименование детали	Взаимозаменяемость
LEVORG/ WRX/WRX STI	91036VA081	91036VA080	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u>  Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>
	91036VA091	91036VA090	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036VA101	91036VA100	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036VA111	91036VA110	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036VA121	91036VA120	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036VA131	91036VA130	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036VA141	91036VA140	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036VA151	91036VA150	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036VA621	91036VA620	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036VA631	91036VA630	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036VA641	91036VA640	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036VA651	91036VA650	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036VA661	91036VA660	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036VA671	91036VA670	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
BRZ	91036CA004	91036CA003	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u>  Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>
	91036CA014	91036CA013	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036CA024	91036CA023	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036CA034	91036CA033	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036CA042	91036CA041	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036CA052	91036CA051	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036CA104	91036CA103	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036CA114	91036CA113	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	
	91036CA124	91036CA123	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	
	91036CA134	91036CA133	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	

Модель	Новый номер детали	Старый номер детали	Наименование детали	Взаимозаменяемость
EXIGA	91036YC281	91036YC280	DOOR MIRROR UNIT-RIGHT (Правое наружное зеркало)	Новая деталь на старый автомобиль: <u>Да</u>
	91036YC291	91036YC290	DOOR MIRROR UNIT-LEFT (Левое наружное зеркало)	Старая деталь на новый автомобиль: <u>Нет</u>

**КОНЕЦ**

**ОСТОРОЖНО: ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ДАННОГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.**

Сервисные бюллетени предназначены для использования ТОЛЬКО профессиональными техническими специалистами. Они выпускаются для того, чтобы информировать данных технических специалистов о состояниях, которые могут возникать на некоторых автомобилях, или предоставлять информацию, которая может помочь в выполнении надлежащего технического обслуживания автомобиля. Должным образом обученные технические специалисты имеют оборудование, инструменты, инструкции по технике безопасности и навыки для правильного и безопасного выполнения работ. При наличии описания состояния, НЕ ПРЕДПОЛАГАЙТЕ, что данный сервисный бюллетень относится к Вашему автомобилю, или что Ваш автомобиль попадает в такое состояние.