配線図集の見方 1
システム別配線図 2
リレーロケーション 3
配線艤装図 4

無断複製禁止

はじめに

本書はトヨタ セリカの電気配線の変更点について掲載したものです。

この車両の正確，迅速な点検．修理を実施するための資料としてご活用ください。

本書のほか，この車両の整備関係資料として，下記資料を発行しておりますので，あわせてご使用ください。

本書は，1990年８月現在の生産車両の配線図を掲載してあります。その後の生産車両につきましては，仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合がありますので，あらかじめご承知おきください。

整備関係資料

資　　料　　名	品　　番	発 行 年 月
トヨタ セリカ配線図集	６７３１６	1989年９月
トヨタ セリカ修理書	６２３１４	1989年９月
トヨタ セリカ修理書/追補版	６２３３１	1990年８月
3S-FEエンジン修理書	６３０１１	1986年８月
3S-GELUエンジン修理書	６２２６４	1984年６月
S51・53・55トランスアクスル修理書	６３２３７	1990年７月
A240・241オートマチックトランスアクスル修理書	６２６９８－１	1986年12月
トヨタ セリカ新型車解説書	６１３７８	1990年８月

トヨタ自動車株式会社
サービス部

無断複製禁止